


## OS WINDOWS

Vérifier que le pilote du convertisseur est correctement installé dans le gestionnaire de périphérique.

Vérifier le numéro de connecteur attribué (COMX)

Lancer le logiciel putty



Choisir le type de connexion : serie (Serial)

Indiquer le numéro du port série (COMX)

Cliquer sur Open

## OS LINUX

Vérifier le nom du connecteur en tapant la commande :

```
ls /dev/tty*
```

Puis vérifier celui attribué au port USB, en général : ttyUSB0.

Installer la commande screen :

```
sudo apt install screen
```

Lancer la commande suivante pour se connecter au matériel cisco :

```
screen /dev/ttyUSB0 9600
```

Remplacer USB0 par la valeur relevée précédemment, 9600 correspond à la vitesse d'échange du port